Exmo. Sr.
GENES JACINTO MOTERLE RIBEIRO
DD Prefeito Municipal
N E S T A

Na condição de Secretário Municipal de Obras e Viação, venho pelo presente solicitar autorização para a "Dispensa de Licitação" a fim de efetuar a "contratação de empresa especializada para conserto do ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO AMMANN – modelo ASC 110 – ano 2016, na qual a empresa deverá fornecer o material e mão de obra".

Considerando a urgência de utilização da referida máquina, haja visto as fortes chuvas que assolaram o município nos últimos dias e que ocasionaram muitos estragos nas estradas do interior, os quais se não reparados podem vir a comprometer o trânsito nessas áreas. Diante disso, é necessária a manutenção.

Considerando que os preços praticados estão dentro da realidade de mercado, sendo que a pesquisa de mercado foi feita conforme art. 72, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021, e que a empresa **MECANICA ALBANI LTDA**, **CNPJ nº 12.076.640/0001-64,** apresentou o menor valor, prezado pelos princípios da razoabilidade e economicidade. Salientamos que os orçamentos estão anexados ao presente pedido.

Considerando a referida contratação, nos termos acima elencados, solicito autorização para contratação de empresa ao valor de R$ 45.117,80 (quarenta e cinco mil cento e dezessete reais e oitenta centavos).

A presente solicitação está em conformidade com as disposições contidas no art. 75, inciso I, e § 2º da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores.

Paim Filho/RS, 09 de novembro de 2023.

FLÁVIO IVO SCHUSTER
Secretário de Obras e Viação

ETP – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR		
01	Descrição da necessidade:	Máquina é usada diariamente e neste período há uma extrema necessidade do uso imediato da mesma, devido as fortes chuvas que assolaram o município nos últimos dias e que ocasionaram muitos estragos nas estradas do interior, os quais se não reparados podem vir a comprometer o trânsito nessas áreas.
02	Lista de áreas requisitantes que solicitaram a contratação	Secretaria de Obras e Viação.
03	Compatibilidade com o PAC (Plano Anual de Contratações)	Há compatibilidade uma vez que se mostra necessário a contratação de empresa especializada para conserto da máquina, bem como a mão de obra e o material fornecido.
04	Requisitos da contratação	A empresa deverá executar os serviços em perfeitas condições de acordo com a proposta.
05	Quantidade estimada da contratação	Conforme orçamentos.
06	Levantamento de mercado	Houve pesquisa de preços, conforme documentos anexos.
07	Estimativa de valor (baseado na cotação de preços a ser realizada – média, mediana ou menor valor)	R$ 45.117,80 (quarenta e cinco mil cento e dezessete reais e oitenta centavos).
08	Descrição da solução	A contratada deverá executar os serviços no prazo de 10 dias.
09	Parcelamento da contratação	O serviço será prestado de forma imediata.
10	Resultados esperados e providências a serem tomadas caso haja intercorrências	Solução da demanda, com o devido conserto, e em caso de persistir o problema terá o prazo de 5 dias para solucionar.
11	Contratações correlatas a serem realizadas para complementação da contratação (Ex; materiais a serem adquiridos, cursos especializados, etc...)	Não se aplica
12	Impactos ambientais gerados pela contratação	Não se aplica
13	Conclusão do ETP (viabilidade da contratação – é possível a contração?)	Em decorrência do estudo realizado a demanda se mostra viável, devido o preço estar dentro do praticado no mercado e pela necessidade do município.

Paim Filho/RS, 09 de novembro de 2023.

FLÁVIO IVO SCHUSTER
Secretário de Obras e Viação

TERMO DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2023

GENES JACINTO MOTERLE RIBEIRO, Prefeito Municipal de Paim Filho, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Federal n. 14.133/21 e suas alterações.

Considerando que está máquina é usada diariamente e da necessidade imediata da mesma, devido as fortes chuvas que assolaram o município nos últimos dias e que ocasionaram muitos estragos nas estradas do interior, os quais se não reparados podem vir a comprometer o trânsito nessas áreas.

Considerando que os preços praticados estão dentro da realidade de mercado, sendo que a pesquisa de mercado foi feita conforme art. 72, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021, e que a empresa **MECANICA ALBANI LTDA**, **CNPJ nº 12.076.640/0001-64,** apresentou o menor valor, prezado pelos princípios da razoabilidade e economicidade. Salientamos que os orçamentos estão anexados ao presente pedido.

RESOLVE:

Dispensar licitação para contratação de empresa especializada para conserto do ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO AMMANN – modelo ASC 110 – ano 2016, na qual a empresa deverá fornecer o material e mão de obra, conforme descrição abaixo:

a) **Modalidade:** Dispensa de Licitação;
b) **Número:** 042/2023;
c) **Objeto:** contratação de empresa especializada para conserto do ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO AMMANN – modelo ASC 110 – ano 2016, na qual a empresa deverá fornecer o material e mão de obra.
d) **Itens a serem utilizados:**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT. / UNID.	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
01	Substituir kit de pistões e anéis STD – cód. de ref. S211020 ST	04 unidades	992,50	3.970,00
02	Substituir buchas de biela – cód. de ref. 7628	04 unidades	249,20	996,80
03	Substituir buchas de comando – cód. de ref. 6365	02 unidades	193,20	386,40
04	Substituir camisas do cilindro – cód. de ref. 5004	04 unidades	443,85	1.175,40
05	Substituir parafusos de biela – cód. de ref. 23801	08 unidades	163,80	1.310,40
06	Substituir selos d' água – cód. de ref. 6743	03 unidades	36,40	109,20
07	Substituir selos d' água do bloco – cód. de ref. 42641	04 unidades	67,20	268,80
08	Substituir selos d' água – cód. de ref. 42676	02 unidades	29,40	58,80
09	Substituir selos de óleo do bloco – cód. de ref. 42714	02 unidades	33,60	67,20

10	Substituir válvulas de admissão – cód. de ref. 5294824	08 unidades	61,90	495,20
11	Substituir válvulas de escape – cód. de ref. 5294825	08 unidades	57,75	462,00
12	Substituir kit de bronzina de biela STD – cód. de ref. 5338299	01 unidade	250,00	250,00
13	Substituir jogo de bronzina de mancal STD – cód. de ref. 5332200	01 unidade	580,00	580,00
14	Substituir bomba do óleo – cód. de ref. 5313086	01 unidade	1.150,00	1.150,00
15	Substituir bomba de água – cód. de ref. 5294721	01 unidade	760,00	760,00
16	Substituir válvula termostática – cód. de ref. 5292708	01 unidade	310,00	310,00
17	Substituir jogo de juntas completo – cód. de ref. 60.545-ORML	01 unidade	1.890,00	1.890,00
18	Substituir pulverizadores de resfriamento – cód. de ref. 4937308	04 unidades	135,00	540,00
19	Substituir êmbolo regulador de pressão – cód. de ref. 3947287	01 unidade	123,00	123,00
20	Substituir válvula de alívio de pressão – cód. de ref. 3936365	01 unidade	162,00	162,00
21	Substituir anel de vedação – cód. de ref. 3929457	01 unidade	25,45	25,45
22	Substituir mola de compressão – cód. de ref. 3925009	01 unidade	28,00	28,00
23	Substituir cabeçote – cód. de ref. 5344042BZRX	01 unidade	9.875,00	9.875,00
24	Substituir parafusos do cabeçote – cód. de ref. 3927063	18 unidades	28,75	517,50
25	Substituir bomba de baixa / engrenagens – cód. de ref. 14676	01 unidade	1.945,00	1.945,00
26	Substituir eixo helicoidal – cód. de ref. 12464	01 unidade	1.400,50	1.400,50
27	Substituir êmbolo / roldana – cód. de ref. 12651	01 unidade	940,00	940,00
28	Substituir jogo de reparo – cód. de ref. 15915	01 unidade	390,50	390,50
29	Substituir retentor – cód. de ref. 12551	01 unidade	120,65	120,65
30	Substituir retentor – cód. de ref. 12463	01 unidade	152,00	152,00
31	Substituir sensor tubo rail – cód. de ref. 16058	01 unidade	565,00	565,00
32	Substituir filtro de óleo diesel – cód. de ref. WK954/2X	01 unidade	152,50	152,50
33	Substituir filtro de óleo lubrificante – cód. de ref. PSL283	01 unidade	100,00	100,00
34	Materiais diversos (material de limpeza, abraçadeiras, parafusos, porcas, arruelas, colas, fita isolante anti chama, estopa, etc)	01 unidade	453,50	453,50
	Serviços de Retífica e de Mão de Obra em Geral			
35	REALIZAR SERVIÇOS EM GERAL DE RETÍFICA NO MOTOR conforme avaliação da empresa Motortech Retífica de Motores Ltda, situada em Herval do Oeste / SC e inscrita no CNPJ: 43.582.801/0001-15. (alinhar bielas, retificar buchas de biela, trocar buchas de biela, encamisar	01 unidade	13.387,00	13.387,00

	cilindro, mandrilar mancais, plainar bloco, retificar / brunir cilindro, trocar buchas de comando, polir eixo do comando, polir virabrequim, limpeza parcial do motor, regular altura dos pistões, limpeza e lavagem química, recondicionar turbina, serviço de mão de obra de montagem e instalação do motor assim como de todos os itens citados neste laudo.			

Observações:
- Todos os itens citados acima apesar de não possuírem código devem seguir à risca a marca e modelo do motor (Cummins QSB 4.5) do Rolo Compactador Vibratório: marca Ammann – modelo ASC 110 – ano 2016;
- Os testes no motor foram realizados pela empresa Motortech Retífica de Motores Ltda, situada em Herval do Oeste / SC e inscrita no CNPJ: 43.582.801/0001-15; O laudo especificando a declaração técnica da empresa referente aos itens testados encontra-se em anexo.
- Os testes na turbina foram realizados pela empresa Center Turbo Comércio de Peças Automotivas Ltda, situada em Erechim / RS e inscrita no CNPJ: 48.767.741/0001-29; O laudo especificando a declaração técnica da empresa referente ao item testado encontra-se em anexo.
- Poderá haver itens cujos quais não estão contabilizados neste laudo por uma não visibilidade ou por falta de testes, por isso podem ter ficado de fora e consequentemente poderá haver a necessidade de algum aditivo;
- Para maior durabilidade e vida útil do equipamento após o seu conserto saliento que todos os componentes mecânicos a serem substituídos devem ser GENUÍNOS.
- Pequenas miscelâneas como parafusos, arruelas, porcas, etc, não foram consideradas.

Valor total da contratação: R$ 45.117,80 (quarenta e cinco mil cento e dezessete reais e oitenta centavos).

- **Valor de peças** R$ 31.730,80 (trinta e um mil setecentos e trinta reais e oitenta centavos);
- **Valor de mão de obra/serviços** R$ 13.387,00 (treze mil trezentos e oitenta e sete reais);

e) **Prazo/período:** 10 dias para conserto;
f) **Fornecedores: MECANICA ALBANI LTDA**, **CNPJ nº 12.076.640/0001-64;**
g) **Embasamento:** art. 75, inciso I, e § 2º da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores;

Paim Filho/RS, 20 de novembro de 2023.

GENES JACINTO MOTERLE RIBEIRO,
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO DE ABERTURA
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2023

GENES JACINTO MOTERLE RIBEIRO, Prefeito Municipal de Paim Filho, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Federal n. 14.133/21 e suas alterações.

01. Autorizar a dispensa de processo licitatório.

a) **Modalidade:** Dispensa de Licitação;
b) **Número:** 042/2023;
c) **Objeto:** contratação de empresa especializada para conserto do ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO AMMANN – modelo ASC 110 – ano 2016, na qual a empresa deverá fornecer o material e mão de obra.
d) **Itens a serem utilizados:**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT. / UNID.	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
01	Substituir kit de pistões e anéis STD – cód. de ref. S211020 ST	04 unidades	992,50	3.970,00
02	Substituir buchas de biela – cód. de ref. 7628	04 unidades	249,20	996,80
03	Substituir buchas de comando – cód. de ref. 6365	02 unidades	193,20	386,40
04	Substituir camisas do cilindro – cód. de ref. 5004	04 unidades	443,85	1.175,40
05	Substituir parafusos de biela – cód. de ref. 23801	08 unidades	163,80	1.310,40
06	Substituir selos d' água – cód. de ref. 6743	03 unidades	36,40	109,20
07	Substituir selos d' água do bloco – cód. de ref. 42641	04 unidades	67,20	268,80
08	Substituir selos d' água – cód. de ref. 42676	02 unidades	29,40	58,80
09	Substituir selos de óleo do bloco – cód. de ref. 42714	02 unidades	33,60	67,20
10	Substituir válvulas de admissão – cód. de ref. 5294824	08 unidades	61,90	495,20
11	Substituir válvulas de escape – cód. de ref. 5294825	08 unidades	57,75	462,00
12	Substituir kit de bronzina de biela STD – cód. de ref. 5338299	01 unidade	250,00	250,00
13	Substituir jogo de bronzina de mancal STD – cód. de ref. 5332200	01 unidade	580,00	580,00
14	Substituir bomba do óleo – cód. de ref. 5313086	01 unidade	1.150,00	1.150,00
15	Substituir bomba de água – cód. de ref. 5294721	01 unidade	760,00	760,00
16	Substituir válvula termostática – cód. de ref. 5292708	01 unidade	310,00	310,00
17	Substituir jogo de juntas completo – cód. de ref. 60.545-ORML	01 unidade	1.890,00	1.890,00
18	Substituir pulverizadores de resfriamento – cód. de ref. 4937308	04 unidades	135,00	540,00
19	Substituir êmbolo regulador de pressão – cód. de	01	123,00	123,00

	ref. 3947287	unidade		
20	Substituir válvula de alívio de pressão – cód. de ref. 3936365	01 unidade	162,00	162,00
21	Substituir anel de vedação – cód. de ref. 3929457	01 unidade	25,45	25,45
22	Substituir mola de compressão – cód. de ref. 3925009	01 unidade	28,00	28,00
23	Substituir cabeçote – cód. de ref. 5344042BZRX	01 unidade	9.875,00	9.875,00
24	Substituir parafusos do cabeçote – cód. de ref. 3927063	18 unidades	28,75	517,50
25	Substituir bomba de baixa / engrenagens – cód. de ref. 14676	01 unidade	1.945,00	1.945,00
26	Substituir eixo helicoidal – cód. de ref. 12464	01 unidade	1.400,50	1.400,50
27	Substituir êmbolo / roldana – cód. de ref. 12651	01 unidade	940,00	940,00
28	Substituir jogo de reparo – cód. de ref. 15915	01 unidade	390,50	390,50
29	Substituir retentor – cód. de ref. 12551	01 unidade	120,65	120,65
30	Substituir retentor – cód. de ref. 12463	01 unidade	152,00	152,00
31	Substituir sensor tubo rail – cód. de ref. 16058	01 unidade	565,00	565,00
32	Substituir filtro de óleo diesel – cód. de ref. WK954/2X	01 unidade	152,50	152,50
33	Substituir filtro de óleo lubrificante – cód. de ref. PSL283	01 unidade	100,00	100,00
34	Materiais diversos (material de limpeza, abraçadeiras, parafusos, porcas, arruelas, colas, fita isolante anti chama, estopa, etc)	01 unidade	453,50	453,50
	Serviços de Retífica e de Mão de Obra em Geral			
35	REALIZAR SERVIÇOS EM GERAL DE RETÍFICA NO MOTOR conforme avaliação da empresa Motortech Retífica de Motores Ltda, situada em Herval do Oeste / SC e inscrita no CNPJ: 43.582.801/0001-15. (alinhar bielas, retificar buchas de biela, trocar buchas de biela, encamisar cilindro, mandrilar mancais, plainar bloco, retificar / brunir cilindro, trocar buchas de comando, polir eixo do comando, polir virabrequim, limpeza parcial do motor, regular altura dos pistões, limpeza e lavagem química, recondicionar turbina, serviço de mão de obra de montagem e instalação do motor assim como de todos os itens citados neste laudo.	01 unidade	13.387,00	13.387,00

Observações:
- Todos os itens citados acima apesar de não possuírem código devem seguir à risca a marca e modelo do motor (Cummins QSB 4.5) do Rolo Compactador Vibratório: marca Ammann – modelo ASC 110 – ano 2016;
- Os testes no motor foram realizados pela empresa Motortech Retífica de Motores Ltda, situada em Herval do Oeste / SC e inscrita no CNPJ: 43.582.801/0001-15; O laudo especificando a declaração técnica da empresa referente aos itens testados encontra-se em anexo.
- Os testes na turbina foram realizados pela empresa Center Turbo Comércio de Peças Automotivas Ltda, situada em Erechim / RS e inscrita no CNPJ: 48.767.741/0001-29; O laudo especificando a declaração técnica da empresa referente ao item testado encontra-se em anexo.
- Poderá haver itens cujos quais não estão contabilizados neste laudo por uma não visibilidade ou por falta de testes, por isso podem ter ficado de fora e consequentemente poderá haver a necessidade de algum aditivo;
- Para maior durabilidade e vida útil do equipamento após o seu conserto saliento que todos os componentes mecânicos a serem substituídos devem ser GENUÍNOS.
- Pequenas miscelâneas como parafusos, arruelas, porcas, etc, não foram consideradas.

- **Valor total da contratação:** R$ 45.117,80 (quarenta e cinco mil cento e dezessete reais e oitenta centavos).
- **Valor de peças** R$ 31.730,80 (trinta e um mil setecentos e trinta reais e oitenta centavos);
- **Valor de mão de obra/serviços** R$ 13.387,00 (treze mil trezentos e oitenta e sete reais);

e) Prazo/período: 10 dias para conserto;
f) Fornecedores: MECANICA ALBANI LTDA, **CNPJ nº 12.076.640/0001-64;**
g) Embasamento: art. 75, inciso I, e § 2º da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores;

Paim Filho/RS, 20 de novembro de 2023.

GENES JACINTO MOTERLE RIBEIRO,
PREFEITO MUNICIPAL.

INFORMAÇÃO SOBRE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Através da solicitação expedida pelo Secretário Municipal de Obras e Viação, após verificação nos registros financeiros e contábeis, informo que as despensas decorrentes para contratação do objeto do presente processo ocorrerão por conta da seguinte dotação:

0501	Secretaria de Obras e Viação
2022	Man secretaria de obras municipal
339030390000	Material para manutenção de veículo

0501	Secretaria de Obras e Viação
2022	Man secretaria de obras municipal
339030390000	Manutenção e conservação de veículo

Paim Filho/RS, 20 de novembro de 2023

Ataise Perondi
Contadora

PARECER JURÍDICO

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
LEGISLAÇÃO: LEI 14.133/2021, ART. 75, INCISO II e DECRETO 11.317/2022, ART. 1º

I-) RELATÓRIO

Por solicitação do Secretário Municipal de Obras e Viação, Sr. Flávio Ivo Schuster, vem a exame desta assessoria jurídica a análise da possibilidade da contratação de peças de reposição e mão-de-obra para efetuar reparo no equipamento Rolo Compactador Vibratório AMMANN, modelo ASC 110, ano: 2016, que compõe o acervo dos bens do Município de Paim Filho, através da modalidade de dispensa de licitação, pelos dispositivos constantes na nova lei de licitações, através da Lei nº 14.133/2021.

II-) CONSIDERAÇÕES E FUNDAMENTAÇÃO

CONSIDERANDO que a presente dispensa versa sobre a manutenção de máquina da frota do Município de Paim Filho.

CONSIDERANDO que a falta de manutenção do referido trator inviabiliza a prestação de serviços indispensáveis tanto ao município, bem como aos munícipes.

CONSIDERANDO que foi realizada a prévia pesquisa de preços, atendendo ao disposto do art. 23 da Lei nº 14.133/2021, sendo levantados os seguintes orçamentos referentes à aquisição que se pretende, cujos orçamentos levantados foram os seguintes:

- R$45.117,80 (quarenta e cinco mil cento e dezessete reais e oitenta centavos), pela empresa Mecânica Albani Ltda, do município de Paim Filho/RS;
- R$50.276,00 (cinquenta mil duzentos e setenta e seis reais), pela empresa JF Soluções em Equipamentos Pesados, do município de Erechim/RS;

- R$52.240,00 (cinquenta e dois mil duzentos e quarenta reais), pela empresa Mecânica Diesel Manutenção de Máquinas Pesadas, do município de Sananduva/RS;

CONSIDERANDO que a Lei nº 14.133/21, art. 75, inciso II, prevê expressamente as situações de dispensa de licitação:

> Art. 75. É dispensável a licitação:
> [...]
> II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

CONSIDERANDO a existência de dotação orçamentária para tal, conforme informação prestada pela Contadoria, em cumprimento ao rigor do art. 72, inciso IV, da Lei nº 14.133/21.

CONSIDERANDO ás disposições constante no parecer do agente de contratação, que estão anexadas no presente processo administrativo de dispensa de licitação.

III-) CONCLUSÃO

Diante das considerações acima expostas, **OPINA** este assessor jurídico pela contratação da empresa MECÂNICA ALBANI LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.076.640-0001-64, para que forneça peças de reposição e empregue a mão de obra necessária para efetuar o competente reparo no equipamento Rolo Compactador Vibratório AMMANN, modelo ASC 110, ano: 2016, de propriedade do Município de Paim Filho, serviço este a ser executado com pagamento total na quantia de 45.117,80 (quarenta e cinco mil cento e dezessete reais e oitenta centavos), em face de que esta empresa apresentou o orçamento de menor preço, para aquisição do produto e mão-de-obra necessária do que se pretende adquirir.

As peças a serem inseridas na manutenção do respectivo aparelho, deverão ser especificamente as constantes no respectivo orçamento remetido pela empresa contratada.

Opina-se, outrossim, pela remessa dos autos à autoridade competente para promover a autorização da contratação, nos termos do art. 72, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021.

Paim Filho/RS, 21 de novembro de 2023.

_____

Augusto Gabriel Beuren
OAB/RS 99.156
Assessor Jurídico

PARECER DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARECER TÉCNICO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2023

Gabriela Urio, agente de contratação, juntamente com a equipe de apoio, nomeados pela Portaria nº 254/2023, de 25 de outubro de 2023, no uso de suas atribuições e instando a emitir parecer técnico sobre a possibilidade e legalidade da contratação direta da empresa MECANICA ALBANI LTDA, CNPJ nº 12.076.640/0001-64, com o objetivo de contratar empresa especializada para conserto do ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO AMMANN – modelo ASC 110 – ano 2016, na qual a empresa deverá fornecer o material e mão de obra, pelo valor total de R$ 45.117,80 (quarenta e cinco mil cento e dezessete reais e oitenta centavos), após compulsar os autos, verifiquei que consta no processo:

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Justifico, juntamente com a equipe de apoio, a "contratação de empresa especializada para conserto do ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO AMMANN – modelo ASC 110 – ano 2016, na qual a empresa deverá fornecer o material e mão de obra", para atender a demanda da Secretaria de Obras e Viação do Município de Paim Filho, em obediência ao Princípio da Continuidade do Serviço Público, que por sua vez, viabiliza a contratação em comento, tornando o caso em questão, dentro das exigências requeridas por este dispositivo.

A máquina em questão é usada diariamente e se faz necessário o imediato reparo, devido as fortes chuvas que assolaram o município nos últimos dias e que ocasionaram muitos estragos nas estradas do interior, os quais se não reparados podem vir a comprometer o trânsito nessas áreas.

A contratação da empresa e a aquisição de peças se faz necessária visando a substituição de peças que se encontram danificadas em razão do problema encontrado, permitindo que o equipamento volte a estar em condições adequadas de funcionamento para dar continuidade aos serviços. A aquisição será por dispensa de licitação em razão de não possuir mais nenhuma licitação vigente de peças e há urgência no conserto do rolo, pois devido as intensas chuvas do últimos dias a secretaria encontra uma grande demanda de reparos nas estrados do interior.

Destaca-se que há a informação de dotação orçamentária e disponibilidade financeira, para realizar a presente contratação.

A empresa a ser contratada com o menor valor, encontra-se apta para a prestação do serviço a ser contratado conforme certidões negativas apensadas.

Nota-se que o valor da contratação esta dentro do limite previsto em lei, com isto, objetiva-se atender aos princípios da legalidade, economicidade e celeridade, realizando a presente contratação.

A escolha recaiu sobre a Pessoa Jurídica MECANICA ALBANI LTDA, CNPJ nº 12.076.640/0001-64, localizada a DT Linha Menosso, s/n, Interior, Paim Filho/RS, CEP 99850-000.

Faço ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com a MECANICA ALBANI LTDA, CNPJ nº 12.076.640/0001-64, vencedora para efetuar o conserto do ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO AMMANN – modelo ASC 110 – ano 2016, perfazendo o valor total de R$ 45.117,80 (quarenta e cinco mil cento e dezessete reais e oitenta centavos), incluindo-se o transporte, os impostos e taxas devidas, e demais despesas, levando-se em consideração a melhor proposta ofertada, e conforme documentos acostados nos autos do processo. É ressaltado que o preço se encontra compatível com a realidade mercadológica.

RAZÃO DA ESCOLHA

Cumpre destacar inicialmente o valor proposto no orçamento enquadra-se no disposto no art. 75, inciso I, da Lei nº. 14.133/2021, mencionando a dispensa de licitação para contratação de serviços e compras em razão do valor do contrato.

A escolha recaiu na empresa MECANICA ALBANI LTDA, CNPJ nº 12.076.640/0001-64, devido ter cotado o melhor preço para a administração, se mostrando assim a proposta mais vantajosa.

A empresa a ser contratada com o menor valor, encontra-se apta para o fornecimento do objeto a ser contratado conforme certidões negativas apensadas.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

Nota-se que o valor da contratação está dentro do limite previsto em lei, com isto, objetiva-se atender aos princípios da legalidade, economicidade e celeridade, realizando a presente contratação.

Isto posto, opta-se pela dispensa da licitação por considerar que o valor da contratação não compensa os custos da Administração com o procedimento licitatório.

Assim, com fundamento nos artigos supracitados da Lei nº. 14.133/2021, este Agente de Contratação e equipe de apoio apresenta a justificativa para ratificação e demais considerações que por ventura se fizerem necessárias.

Paim Filho/RS, 21 de novembro de 2023.

Membros da Comissão de Licitação

Gabriela Urio
Agente de Contratação

Eder Besegato
Membro

Oeliton Antunes Moraes
Membro

Marlon Paulo Pereira
Membro

Carlos Humberto Dall Prá
Membro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2023

GENES JACINTO MOTERLE RIBEIRO, Prefeito Municipal de Paim Filho, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Federal n. 14.133/21 e suas alterações,

CONSIDERANDO que após transcorrer o prazo de manifestação/impugnação e esclarecimentos, não houve qualquer questionamento sobre a respectiva contratação.

CONSIDERANDO que a contratação atende aos princípios da administração pública;

CONSIDERANDO o interesse público, recursos financeiros e orçamentários para a contratação dos serviços;

CONSIDERANDO o parecer técnico do agente de contração e parecer jurídico pela legalidade da contratação direta nos termos do ar. 75, I da Lei Federal 14.133/2021.

Resolve-se:

01 - Homologar a dispensa de processo licitatório, conforme especificações abaixo:

a) **Modalidade:** Dispensa de Licitação;
b) **Número:** 042/2023;
c) **Objeto:** contratação de empresa especializada para conserto do ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO AMMANN – modelo ASC 110 – ano 2016, na qual a empresa deverá fornecer o material e mão de obra.
d) **Itens a serem utilizados:**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT. / UNID.	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
01	Substituir kit de pistões e anéis STD – cód. de ref. S211020 ST	04 unidades	992,50	3.970,00
02	Substituir buchas de biela – cód. de ref. 7628	04 unidades	249,20	996,80
03	Substituir buchas de comando – cód. de ref. 6365	02 unidades	193,20	386,40
04	Substituir camisas do cilindro – cód. de ref. 5004	04 unidades	443,85	1.175,40
05	Substituir parafusos de biela – cód. de ref. 23801	08 unidades	163,80	1.310,40
06	Substituir selos d' água – cód. de ref. 6743	03 unidades	36,40	109,20
07	Substituir selos d' água do bloco – cód. de ref. 42641	04 unidades	67,20	268,80
08	Substituir selos d' água – cód. de ref. 42676	02 unidades	29,40	58,80
09	Substituir selos de óleo do bloco – cód. de ref. 42714	02 unidades	33,60	67,20
10	Substituir válvulas de admissão – cód. de ref.	08	61,90	495,20

	5294824	unidades		
11	Substituir válvulas de escape – cód. de ref. 5294825	08 unidades	57,75	462,00
12	Substituir kit de bronzina de biela STD – cód. de ref. 5338299	01 unidade	250,00	250,00
13	Substituir jogo de bronzina de mancal STD – cód. de ref. 5332200	01 unidade	580,00	580,00
14	Substituir bomba do óleo – cód. de ref. 5313086	01 unidade	1.150,00	1.150,00
15	Substituir bomba de água – cód. de ref. 5294721	01 unidade	760,00	760,00
16	Substituir válvula termostática – cód. de ref. 5292708	01 unidade	310,00	310,00
17	Substituir jogo de juntas completo – cód. de ref. 60.545-ORML	01 unidade	1.890,00	1.890,00
18	Substituir pulverizadores de resfriamento – cód. de ref. 4937308	04 unidades	135,00	540,00
19	Substituir êmbolo regulador de pressão – cód. de ref. 3947287	01 unidade	123,00	123,00
20	Substituir válvula de alívio de pressão – cód. de ref. 3936365	01 unidade	162,00	162,00
21	Substituir anel de vedação – cód. de ref. 3929457	01 unidade	25,45	25,45
22	Substituir mola de compressão – cód. de ref. 3925009	01 unidade	28,00	28,00
23	Substituir cabeçote – cód. de ref. 5344042BZRX	01 unidade	9.875,00	9.875,00
24	Substituir parafusos do cabeçote – cód. de ref. 3927063	18 unidades	28,75	517,50
25	Substituir bomba de baixa / engrenagens – cód. de ref. 14676	01 unidade	1.945,00	1.945,00
26	Substituir eixo helicoidal – cód. de ref. 12464	01 unidade	1.400,50	1.400,50
27	Substituir êmbolo / roldana – cód. de ref. 12651	01 unidade	940,00	940,00
28	Substituir jogo de reparo – cód. de ref. 15915	01 unidade	390,50	390,50
29	Substituir retentor – cód. de ref. 12551	01 unidade	120,65	120,65
30	Substituir retentor – cód. de ref. 12463	01 unidade	152,00	152,00
31	Substituir sensor tubo rail – cód. de ref. 16058	01 unidade	565,00	565,00
32	Substituir filtro de óleo diesel – cód. de ref. WK954/2X	01 unidade	152,50	152,50
33	Substituir filtro de óleo lubrificante – cód. de ref. PSL283	01 unidade	100,00	100,00
34	Materiais diversos (material de limpeza, abraçadeiras, parafusos, porcas, arruelas, colas, fita isolante anti chama, estopa, etc)	01 unidade	453,50	453,50
	Serviços de Retífica e de Mão de Obra em Geral			
35	REALIZAR SERVIÇOS EM GERAL DE RETÍFICA NO MOTOR conforme avaliação da empresa Motortech Retífica de Motores Ltda, situada em Herval do Oeste / SC e inscrita no CNPJ: 43.582.801/0001-15. (alinhar bielas, retificar buchas de biela, trocar buchas de biela, encamisar	01 unidade	13.387,00	13.387,00

	cilindro, mandrilar mancais, plainar bloco, retificar / brunir cilindro, trocar buchas de comando, polir eixo do comando, polir virabrequim, limpeza parcial do motor, regular altura dos pistões, limpeza e lavagem química, recondicionar turbina, serviço de mão de obra de montagem e instalação do motor assim como de todos os itens citados neste laudo.			

Observações:
- Todos os itens citados acima apesar de não possuírem código devem seguir à risca a marca e modelo do motor (Cummins QSB 4.5) do Rolo Compactador Vibratório: marca Ammann – modelo ASC 110 – ano 2016;
- Os testes no motor foram realizados pela empresa Motortech Retífica de Motores Ltda, situada em Herval do Oeste / SC e inscrita no CNPJ: 43.582.801/0001-15; O laudo especificando a declaração técnica da empresa referente aos itens testados encontra-se em anexo.
- Os testes na turbina foram realizados pela empresa Center Turbo Comércio de Peças Automotivas Ltda, situada em Erechim / RS e inscrita no CNPJ: 48.767.741/0001-29; O laudo especificando a declaração técnica da empresa referente ao item testado encontra-se em anexo.
- Poderá haver itens cujos quais não estão contabilizados neste laudo por uma não visibilidade ou por falta de testes, por isso podem ter ficado de fora e consequentemente poderá haver a necessidade de algum aditivo;
- Para maior durabilidade e vida útil do equipamento após o seu conserto saliento que todos os componentes mecânicos a serem substituídos devem ser GENUÍNOS.
- Pequenas miscelâneas como parafusos, arruelas, porcas, etc, não foram consideradas.

- **Valor total da contratação:** R$ 45.117,80 (quarenta e cinco mil cento e dezessete reais e oitenta centavos).
- **Valor de peças** R$ 31.730,80 (trinta e um mil setecentos e trinta reais e oitenta centavos);
- **Valor de mão de obra/serviços** R$ 13.387,00 (treze mil trezentos e oitenta e sete reais);

e) Prazo/período: 10 dias para conserto;
f) Fornecedores: MECANICA ALBANI LTDA, **CNPJ nº 12.076.640/0001-64;**
g) Embasamento: art. 75, inciso I, e § 2º da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores;

Paim Filho/RS, 21 de novembro de 2023.

GENES JACINTO MOTERLE RIBEIRO,
PREFEITO MUNICIPAL.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2023

GENES JACINTO MOTERLE RIBEIRO, Prefeito Municipal de Paim Filho, no uso de suas atribuições legais TORNA PUBLICO: **Modalidade:** Dispensa de Licitação; **Número:** 042/2023; **Objeto**: contratação de empresa especializada para conserto do ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO AMMANN – modelo ASC 110 – ano 2016, na qual a empresa deverá fornecer o material e mão de obra; **Valor total**: R$ 45.117,80 (quarenta e cinco mil cento e dezessete reais e oitenta centavos); **Prazo/período:** 10 dias; **Fornecedor**: MECANICA ALBANI LTDA, CNPJ nº 12.076.640/0001-64; **Embasamento:** Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores, artigo 75, inciso I e §2º.

Paim Filho/RS, 21 de novembro de 2023.

GENES JACINTO MOTERLE RIBEIRO,
PREFEITO MUNICIPAL.